





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状		希望価格
M0032HV	日野	R6年10月	2KG-XZU655M-0018631		バン		
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	734 km	3,000 kg	L 4,500	W 1,770	H 2,220
	R8年10月14日		知グラフ年月				株式会社 MICS

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	良好	150	馬力	R券	預託金	8820	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	6	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好						PS	有	PW	有	キャブ内部	車検付き・未使用車					
上物メーカー名	トランテックス						汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多	バックモニター・ETC						
年式、型式及状態	同年式 V021K64-06						シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無								
その他	サイドスライド扉・ラッシング2段・床アピトン						クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無								

外装状態    	Fガラス状態		要交換		<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
	記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無			
	PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無			
	証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無			
	証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無			
タイヤ状態		上、中、下、×、欠、で記載				
		<input checked="" type="checkbox"/> 上	前		<input checked="" type="checkbox"/> 上	
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/> 上				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
スペア		<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input type="checkbox"/>			
工具		ジャッキ				
サイズF		205/70R17.5				
		スノータイヤは表記する				