

| 出品番号    | 車名     | 年月    | 型式・車体番号             |  | 架装形状        |          |       | 希望価格  |          |
|---------|--------|-------|---------------------|--|-------------|----------|-------|-------|----------|
| M0048IP | いすゞ    | R1年5月 | TRG-NPR85AN-7089110 |  | 冷蔵冷凍車       |          |       |       |          |
| 前使用者    | 車検有効期限 |       | 走行距離(km)            |  | 積載量         | 荷台寸法(mm) |       | 会社    |          |
| ○ 自家用   | 切 れ    | 抹 消   | 178,094             |  | 2,950<br>kg | L        | W     | H     | 株式会社MICS |
| 営業用     |        |       |                     |  |             |          |       |       |          |
| レンタカー   |        |       |                     |  |             |          |       |       |          |
| 不明      |        |       |                     |  |             |          |       |       |          |
|         |        |       | タコグラフ年月             |  |             | 4,400    | 1,940 | 1,900 |          |

|                   |   |   |   |   |   |    |                     |    |   |      |    |     |    |       |       |     |               |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|----|---------------------|----|---|------|----|-----|----|-------|-------|-----|---------------|---|---|---|
| エンジン状態            | A | B | C | D | E | AC | 良                   | 不良 | 無 | ブレーキ | 良  | 150 | 馬力 | R券    | 有     | 預託金 | 10540         | 円 |   |   |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) |   |   |   |   |   |    | 異常なし                |    |   | T/M  | 特S |     | 速  | 自動車税  |       | 円   | 備考<br>バックモニター |   |   |   |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)  |   |   |   |   |   |    | 各所錆                 |    |   | PS   | 有  |     | PW | 有     | キャブ内部 |     |               |   |   |   |
| 上物メーカー名           |   |   |   |   |   |    | 東プレ                 |    |   |      |    |     |    | 汚れ    |       | 少   |               |   | 中 | 多 |
| 年式、型式及状態          |   |   |   |   |   |    | R1年5月 XV32HOC-U     |    |   |      |    |     |    | シート破れ |       | 有   |               |   | 無 |   |
| その他               |   |   |   |   |   |    | 中温(5℃)・床ステンレス・リア3枚扉 |    |   |      |    |     |    | クロス張り |       | 有   | 無             |   |   |   |

外装状態

Fガラス状態

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
|-----|----|-----|

記録簿

有

無

PMマフラ

有

無

証明書

有

無

速度抑制

有

無

証明書

有

無

傷

傷

傷

傷

※看板消し跡あり・スタッドレスタイヤ

※上物各所傷・凹み

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 |   | 前 | 2 |
|   |   |   |   |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
|   |   |   |   |

工具

ジャッキ

有

サイズF

195/85R16

サイズR

〃

スノータイヤは表記する

扉内側傷・凹み