


出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0063MP	三菱	R6年11月	2RG-FEAV0-610137		塵芥車	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	1,019 km	2,000 kg	L -	W -
	R8年11月21日		タコグラフ年月		H -	
						会社 株式会社 MICS

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 良	150	馬力	R券	預託金	8830	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好					T/M	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好					PS	<input checked="" type="radio"/> 有	PW	<input checked="" type="radio"/> 有	キャブ内部	ETC・バックモニター						
上物メーカー名	新明和工業					汚れ		<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多							
年式、型式及状態	R6年 GTO42-5434					シート破れ		<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無								
その他	プレス式・4.6立米・汚水タンク・連続スイッチ					クロス張り		<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無								

外装状態

※未使用車



Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
速度抑制	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無

タイヤ状態			
上、中、下、×、欠、で記載			
<input checked="" type="radio"/> 上		前	<input checked="" type="radio"/> 上
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 上			
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
スペア	<input checked="" type="radio"/> 上	<input type="radio"/>	
工具		ジャッキ	
サイズF	205/85R16		
サイズR	//		
スノータイヤは表記する			