


出品番号	車名	年月	型式・車体番号			架装形状			希望価格
M0065HC	日野	H24年3月	TKG-XZU650-0002375			クレーン付き平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
○ 自家用 営業用 レンタカー 不明	切	れ	61,520		3,000 kg	L	W	H	株式会社 MICS
	抹 消		タコグラフ年月			3,760	1,780	370	

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓔ	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	8820	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										年式相応			T/Ⓜ	5	速	自動車税	円	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)										各所錆			PS	有	PW	有	キャブ内部	ロープ穴3対	
上物メーカー名										タダノ					汚れ 少 Ⓢ 多		セイコーラック1対 敷板入れ1対(敷板2枚付き)		
年式,型式及状態										H24年7月 3段 2.63t吊り(TM-ZE263HRNS)					シート破れ Ⓢ 無				
その他										標準幅/ロング・フックイン・ラジコン					クロス張り 有 Ⓢ				

外装状態		キャブ上凹み		※左右煽り内側 傷・曲がり		※キャブ各所小傷・凹み		タイヤ状態	
								上、中、下、×、欠、で記載	
								☒ 中 前 ☒ 中	
								☐ ☐ ☐ ☐	
								☒ 中 ☐ 中 ☐ 中 ☐ 中	
								☐ ☐ ☐ ☐	
								スペア ☒ 中 ☐	
								工具 ジャッキ	
								サイズF 225/80R17.5	
								サイズR //	
								スノータイヤは表記する	

Fガラス状態

要交換	良好	☒ 飛石有
-----	----	--------------------------------------

記録簿

有	☒ 無
---	------------------------------------

PMマフラ

有	☒ 無
---	------------------------------------

証明書

有	☒ 無
---	------------------------------------

速度抑制

有	☒ 無
---	------------------------------------

証明書

有	☒ 無
---	------------------------------------

曲がり・凹み

鳥居傷

傷・曲がり

