		1														
出品番号	車名	年月 型式·車体番				号			<u></u>	架装形状			希望価格			
M0091HH	日野	H30年10月	I30年10月 TPG-XZU605-0022756					ゲート付き平ボデー								
前使用者				走行距離(km)				荷台寸法(mn			m)		会社			
	自家用   切 れ   抹 消		86,133 km		2,000		L	_			Н	LaL	_L			
レンタカー	古未加		タコグラフ年月		kg		2,00	00	1,610		370	株式会社 MICS			S	
				<u> </u>	, [		•									
エンジン状態	A B	C D	E AC	良 不良	無	ブレー	+	良		150	馬力R券	:	預託金	10040	円	
ミッション・	デフ(異音.		良好			<u></u>	1	AT	速	自動車税		円備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)			各所錆小				PS	有	PW	有	キャブ	内部				
上物メーカー名			極東開発工業								汚れ 少	<b>(</b>	多			
年式,型式及状態			H30年7月 S601-1SRT2								シート破れ	有(	<b>#</b> )			
その他 ゲート有効【縦1050mm/横1390mm】・ETC・DPR(アドブルー不要) クロス張り											有(	<b>**</b>				
外装状態		キャブ上	傷・凹み	\v.\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\		<b>7</b> .			り傷				タイヤ		=¬ <del>+</del> ₽	
	<b>□□ →</b> :	A		※キャブ各戸	竹小傷•凹◎	dt.	Х.	合川	<b>有</b> 仮 川	目し跡	・ペンキ跡			、欠、でi	_	
凹み									Ľ	<u>†</u>	前中	<u>'</u>				
												Г			7	
									╽ <sub>┍</sub> ╌							
Fガラス状態			4									中	中	中	中	
要交換 良好 飛石有									l —							
前壁ペンキ跡・キャブバック・鳥居傷ペンキ跡																
記録簿 有無									スペア	<b>—</b>						
PMマフラ 有 無								エ具	中	<u> </u>						
証明書有無									F 195	ジャッキ /75R15						
速度抑制有	無												サイズF 195/75R15 サイズR "			
証明書 有								ンキ跡			'は表記す	る				