

出品番号		車名	年月	型式・車体番号			架装形状			希望価格
M0093HC		日野	H24年5月	SKG-XZU650-0001844			クレーン付平ボデー			
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
	自家用	切 れ	抹 消	67,749 km		3,000	L	W	H	株式会社 MICS
	営業用						3,500	1,780	380	
○	レンタカー									
	不明			タコグラフ年月		kg				

エンジン状態	A	Ⓑ	C	D	E	AC	Ⓐ	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	8820	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	---	-----	----	----	-----	------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					良好					T/M	Ⓜ	5	速	自動車税	円	備考	
-------------------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	-----	---	---	---	------	---	----	--

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)					各所錆小					PS	有	PW	有	キャブ内部		セイコーラック1対	
------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	----	---	----	---	-------	--	-----------	--

上物メーカー名					タダノ					汚れ		少	Ⓜ	多	敷板入れ(敷板2枚)		
---------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	----	--	---	---	---	------------	--	--

年式、型式及状態					H24年5月 TM-ZE264HR(4段・2.6t吊り)					シート破れ		有	Ⓜ	無	DPR(アドブルー不要)		
----------	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-------	--	---	---	---	--------------	--	--

その他					フックイン・ラジコン・ロープ穴4対 ※クレーン傷・錆					クロス張り		有	Ⓜ	無			
-----	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	-------	--	---	---	---	--	--	--

外装状態

キャブ上傷・錆・凹み

※ダッシュボード傷

※3方煽り傷・上辺傷・凹み

※各所看板消し跡

※キャブ各所小傷・凹み・錆

傷・凹み

曲がり・傷

床割れ(小)

鳥居傷・柱凹み小

曲がり・傷

凹み・傷・錆

傷・凹み

傷・凹み

Fガラス状態

要交換

良好

飛石有

点傷小

記録簿

有

無

PMマフラ

有

無

証明書

有

無

速度抑制

有

無

証明書

有

無

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

中

前

中

中

中

中

中

スペア

中

工具

ジャッキ

サイズF

205/85R16

サイズR

//

スノータイヤは表記する