

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状		希望価格
M0094HH	日野	H26年9月	TKG-XZU605-0008157		平ボデー		
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
○ 自家用	切れ	抹消	61,466 km	2,950 kg	L	W	H
営業用					3,120	1,610	370
レンタカー							
不明			タコグラフ年月				株式会社 MICS

エンジン状態	A	Ⓑ	C	D	E	AC	Ⓑ	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	8820	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	---	-----	----	----	-----	------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好				T/M	5	速	自動車税	円	備考
-------------------	----	--	--	--	-----	---	---	------	---	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小				PS	有	PW	有	キャブ内部	
------------------	------	--	--	--	----	---	----	---	-------	--

上物メーカー名	完成車				汚れ	少	Ⓑ	多
---------	-----	--	--	--	----	---	---	---

年式、型式及状態	同年式				シート破れ	有	Ⓑ	
----------	-----	--	--	--	-------	---	---	--

その他	床板新品(竹材)張替え済み・ETC・DPR(アドブルー不要)				クロス張り	有	Ⓑ	
-----	--------------------------------	--	--	--	-------	---	---	--

外装状態	キャブ上傷・凹み				※3方煽り/内側傷・上辺傷				タイヤ状態
------	----------	--	--	--	---------------	--	--	--	-------

	※キャブ各所傷・凹み				※ダッシュボード傷・汚れ				上、中、下、×、欠、で記載
--	------------	--	--	--	--------------	--	--	--	---------------

	上				前				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

	上				上				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

	上				上				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

	上				上				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

	上				上				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

	上				上				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

	上				上				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

	上				上				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

	上				上				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---


	上				上				上
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
点傷小		
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
速度抑制	有	無
証明書	有	無

キャブ上傷・凹み




※キャブ各所傷・凹み




※3方煽り/内側傷・上辺傷
※ダッシュボード傷・汚れ

鳥居・キャブバック傷



両サイドドア各所傷・凹み



ペンキ跡

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

上 前 上

上 上 上 上

上 上 上 上

上 上 上 上

上 上 上 上

上 上 上 上

上 上 上 上

上 上 上 上

上 上 上 上

上 上 上 上

上 上 上 上

スペア

工具

サイズF 205/70R16

サイズR //

スノータイヤは表記する