





出品番号		車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0100MW		三菱	R6年5月	2PG-FEB90-602473		ウイング				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/>	自家用	切れ	抹消	491 km		3,900 kg	L	W	H	株式会社
	営業用						5,020	2,080	2,240	
	レンタカー									
	不明	R8年5月15日		タコグラフ年月						

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	V	175	馬力	R券	預託金	8830	円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好		T/M		6	速	自動車税		円	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)										良好		PS		有	PW	有	キャブ内部		未使用車 超ロング バックモニター	
上物メーカー名										パブコ No.22-9S4389						汚れ 少		C		多
年式,型式及状態										同年式						シート破れ 有		無		
その他										アルミ煽り2方開・ラッシングレール2段・床木製						クロス張り 有		無		
										床落とし込みフック5対										

外装状態		※保管傷・錆										タイヤ状態					
												上、中、下、×、欠、で記載					
												<input checked="" type="radio"/> 上		前		<input checked="" type="radio"/> 上	
												<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	
												<input checked="" type="radio"/> 上		<input checked="" type="radio"/> 上		<input checked="" type="radio"/> 上	
												<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
												<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
												<input checked="" type="radio"/> 上				<input type="radio"/>	
												スペア					
												工具				ジャッキ	
												サイズF		215/70R17.5			
												サイズR		//			

Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有	無
速度抑制	有	無



証明書	有	無	スノータイヤは表記する
-----	---	---	-------------