							Ī								
出品番号	車名	年月		型式∙車体	式•車体番号			架装形状				希望価格			
M0102HH	日野	R5年1月	R5年1月 2RG-XZU605-0039844				平ボデー								
前使用者 車検有効期限			走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			n)	会社						
○ 自家用 切 れ 抹 消 営業用		37,395 km		2,950 L		W		Н	المال ا	• A 11					
A 未用		タコグラフ年月		kį	3,1	110 1,		10	1070 (375)	株式会社		MICS			
						-									
エンジン状態	態 A B) C D	E AC	良 不良	無フレ	- +	良		150	馬力R券	: 預	託金	8820	円	
ミッション・	·デフ(異音	、油漏れ等)	良好			T/N	T/M 5		速	自動車税		備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)			良好			PS	有	PW	有	キャブ	内部	バックモニター			
上物メーカー名			完成車				汚れ			汚れ 少	中 多	DPR(7	アドブルー	不要)	
年式,型式及状態			同年式				シート破れ			有無					
その他 標準幅・10尺・二重煽り・鳥居前壁金網張り クロス張									クロス張り	有無					
外装状態		ルーフキ	ヤリア傷			×	3方爆	弱り傷・	·上辺	傷		タイヤ		_ +1	
				※キャブ各所	「小傷							7	、欠、で記 . 「]	₫ 載 1	
							Π		Vi)		下	前	下		
										1		1			
		0									<u>_</u> L			<u></u>	
Fガラス丬	犬態									傷	下	下	下	下	
要交換良好	飛石有	2.8	. 												
鳥居傷小			床一部コーキング補				修								
記録簿 有	無	ATTACK!									- ·°-	<u> </u>			
PMマフラ 存	<u>無</u>										スペア 工具	中、	<u> </u>		
証明書													ジャッキ 75R16		
速度抑制。有一無											サイズF 205/75R16 サイズR "				
証明書		曲が	、 ■■				煽り割れ				スノータイヤは表記する				