| | | | | | | | | | | | | ı | | | - | |
|--|----------|-------------------|-------------------------|---------|-------|---------|---------|------------|----------|-------------|-------|--------------------------|-------------|-------|---|--|
| 出品番号 | 車名 | 車名 年月 型式・重 | | | | 体番号 | | | 架装形状 | | | | 希望価格 | | | |
| M0103IP | いすゞ | H25年3月 TKG-NMR85- | | | | 7019851 | | | 塵芥車 | | | | | | | |
| 前使用者 車検有効期限 | | | 走行 | 積載量 | | | 荷台寸法(mm | | | n) | | 会社 | | | | |
| ○ 自家用営業用 | 営業用りれが採用 | | 116,392 km | | 2,000 | | L | W | | H | | 株式 | 汽会 社 | MIC | S | |
| <u>レンタカー</u> R8年10月28日 | | | タコク゛ラフ | 7年月 | kg | | | | - | MAZIT MICO | | | | | | |
| エンジン状態 | A B |) C D | E A | AC 良 不良 | 無 | ブレー | + | 良 | | 150 | 馬力R券 | 通 | 託金 | 10440 | 円 | |
| ミッション・ | デフ(異音、 | 良好 | | | | T/N | M 6 速 | | | 自動車税 | 円 | 備考 | | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、) | | | 塗装跡 | | | | PS | 有 | PW | 有 | キャブ | 内部 | バックモニター | | | |
| 上物メーカー名 | | | 極東開発工業 | | | | | 汚れ少 | | | 汚れ 少 | ④ 多 | • | | | |
| 年式,型式及状態 | | | H27年 GB42-27-S | | | | | | | | シート破れ | 有 無 | | | | |
| その他 | 1 | , | プレス式・4.2立米・汚水タンク・連続スイッ・ | | | | | | ノチ クロス張り | | | 有無 |) | | | |
| 外装状態 | | | キャブ各所凹み・傷 | | | | | ※ダッシュボード欠品 | | | | タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 | | | | |
| | | キャブ上傷 | ··凹み - で | 傷 | | A | | 傷 | | | / 傷 | 中 | ٦., | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fガラス状態 | | | | | | | | | | | 破損 | 中 | 中 | 中 | 中 | |
| | 飛石有 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 有 | 無 | | Í | - | w/ | | | | | ~ \} | | スペア | 中 | П | | |
| PMマフラ 有 無 | | | | | | 0 | | | | | 工具 | | ジャッキ | | | |
| □証明書 □ 有 □ 無 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | | | | | | | | | | | | サイズF 195/85R16 サイズR " | | | | |
| | | | 川み 停・コーキング端修 | | | | | 傷 | | | | | | | | |
| 証明書 有 無 凹み 傷・コーキング補修 傷 | | | | | | | | | 囫 | スノータイヤは表記する | | | | | | |