





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格			
M0104IP	いすゞ	H25年7月	TKG-NMR85-7021376		塵芥車						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社		
<div><div><input checked="" type="radio"/> 自家用</div><div><input type="radio"/> 営業用</div><div><input type="radio"/> レンタカー</div><div><input type="radio"/> 不明</div></div>	切	れ	抹	消	119,161	km	1,850	L	W	H	株式会社 MICS

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	10440	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					良好					T	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)					塗装跡					PS	有	PW	有	キャブ内部		バックカメラ	
上物メーカー名					新明和工業									汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
年式、型式及状態					H23年 GT043-5433N									シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
その他					外装仕上げ済み・プレス式・4.6立米・汚水タンク・連続スイッチ									クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態		キャブ各所凹み・傷		※キャブフロア修正		※ダッシュボード欠品		タイヤ状態	
		キャブ上傷・凹み						上、中、下、×、欠、で記載	
								<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 前
								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fガラス状態		要交換		良好		<input checked="" type="radio"/> 飛石有		<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中
								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
記録簿		有		無				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PMマフラ		有		無				スペア	<input checked="" type="radio"/> 中
								工具	<input type="radio"/>
証明書		有		無				ジャッキ	
								サイズF	195/85R16
速度抑制		有		無				サイズR	//
								スノータイヤは表記する	