									+= +L = + 1 h					× += != !b			
出品番号	車名	年月 型式·車体番号						架装形状					希望価格				
M0107HH	日野	H29年8月	H29年8月 TPG-XZU605-0018333					平ボデー									
前使用者				走行距離(km)				荷台寸法(mm)				会社					
<ul><li>○ 自家用</li><li>営業用</li></ul>	切れ	抹 消	<b>72,436</b> km		2,000		L		W		Н		L#L	<b>5 人 上</b> 1			
レンタカー	レンタカー		タコグラフ年月		kg		3,1	10	1,610		370		株式会社 MICS				
エンジン状態	A B	C D	E AC	良 不良	無	ブレーキ	F	良		150	馬力	R券	預	託金	8820	円	
ミッション・	デフ(異音.	、油漏れ等)	<u>'</u>	良好			<u>T</u> /N	1	AT	速	自動車税		円	備考			
フレーム隊	関係(亀裂、	各所錆小			PS	有	PW	有	+-	ャブ内部	3						
上物メーカー	一名	完成車								汚れ	少 🕀	多	,				
年式,型式及	 及状態	同年式					シート破れ			はれ 有	<b>#</b>	)					
その他 床板新品張替え(竹材)・DPR(アドブルー不要) クリ											クロス引	長り 有	<b>(</b>	)			
外装状態 外装状態		キャブ上	傷・凹み	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			※3方	煽り	凹み・	上辺	傷∙内側		-	タイヤ		≘¬ <del>≠</del> ₽	
				※キャブ各所	忻小陽・凹み									7	、欠、でi	7	
												中	יוּ	ī <u></u>	<u>.</u>		
											7						
									1 -	_ <del>-</del> ]							
要交換 良好 飛石有)										Þ	中	中	中				
鳥居・キャブバック傷											lг			П			
記録簿 有 無																	
												スペア 中					
PMマフラ 有 無   証明書 有 無   速度抑制 有 無										工具 ジャッキ 105 / 75D15							
										サイズF 195/75R15 サイズR "							
証明書有															 よ表記す	る	