

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0121IP	いすゞ	H23年11月	SKG-NMR85-7015311		塵芥車			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	<input checked="" type="radio"/> 切れ	抹消	257,378 km	2,000 kg	L	W	H	株式会社 MICS
			タコグラフ年月		-	-	-	

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	10540	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			良好				T	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)			各所錆				PS	有	PW	有	キャブ内部		ETC・バックモニター					
上物メーカー名			新明和工業				汚れ		少	<input checked="" type="radio"/> 中	多		シート破れ					
年式、型式及状態			H23年 GT042-5433				有		無		クロス張り		有		<input checked="" type="radio"/> 無			
その他			上物点検シート/整備記録簿有り・プレス式・4.3立米・汚水タンク・連続スイッチ				有		<input checked="" type="radio"/> 無									

外装状態	Fガラス状態		要交換		良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
	記録簿		有	無		
PMマフラ		有	無			
証明書		有	無			
速度抑制		有	無			
証明書		有	無			

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

傷

キャブ各所凹み・傷

※各所看板消し跡

傷 コーキング補修

※キャブフロア歪

※汚水タンク腐食

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
スペア	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>
工具	ジャッキ	
サイズF	195/85R16	
サイズR	//	

スノータイヤは表記する