		T										ı	~			
出品番号	車名	年月 型式·車体番·				号			架装形状				希望価格			
M0127IC	いすゞ	H24年6月	TKG-NKR85-7024971					クレーン付き平ボデー								
前使用者  車検有効期限			走行距離(km)			積載量		荷台寸法(mm			m)	会社				
	○ 自家用 切 れ 抹 消 営業用		9,645 km		<b>3.</b> 0	3,000		L			H		<b>-</b>			
レンタカー	レンタカー 子供栓本証方は		タコグラフ年月			kg		<b>60</b>	1,790		370	株式会社 MICS				
エンジン状態	態 A (E	3 C D	E AC	良 不		ブレー	<del></del>	良		150	馬力R券	: ;	預託金	9170	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			l .	良好	<u> </u>		T/N	<u>M</u>	6	········速	自動車税	F	日 備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)				塗装跡			PS	有	PW	有	キャブ	内部				
上物メーカ	]一名	ユニック					汚オ			汚れ 少	<b>(</b>	多				
年式,型式及状態 H24年12月 4段2.93t吊り(URU294RKK) シート破れ									シート破れ	有(	₩					
その他標準ロング・ラジコン・フックイン・丸管フック3対・ETC クロス												有(新	₩			
外装状態キャブ上傷・錆								(3方煽り内側傷・上辺傷 (クレーン各所錆 上					タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載			
			9-50-	※ <del>キャ</del> ノ	各所小傷・	凹み	*	クレー	ーン合	<b></b>						
									<u> </u>	自	ii L					
								7		1						
	- 一								╽┌╬			┸┈┃				
Fガラス状態 傷			-		''							上	上	上	上	
要交換良好)飛石有									傷	Ī		l —				
		鳥居傷∙錆∙凸	¦傷・錆・凹み小				床一部汚れ				割れ(小)				$\sqcup  $	
│記録簿│ ⋷	記録簿 有無									7 ~~	<u>+</u>					
PMマフラ 有 無									スペア 有							
	証明書 有 無									「 <sup>工具</sup> ジャッキ」 「サイズF <b>20</b> 5/85R16						
速度抑制		サイズト								•	/					
証明書			錆·傷 傷·錆小								スノータイヤは表記する					