


出品番号	車名	年月	型式・車体番号				架装形状			希望価格	
M0129ID	いすゞ	R6年7月	2RG-NPR88Y-7016287				ダンプ				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			会社	
<input checked="" type="radio"/> 自家用	切れ	抹消	1,819	km	3,700	L kg	3,300	W 2,000	H 340	株式会社 MICS	
営業用	R8年7月8日		タコグラフ年月								
レンタカー											
不明											

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	175	馬力	R券	預託金	11380	円		
ミッショニ・デフ(異音、油漏れ等)	良好					T/M	6速		自動		円	備考							
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好					PS	<input checked="" type="radio"/> 有	PW	<input checked="" type="radio"/> 有	キャブ内部									
上物メーカー名	花見台自動車											汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多				
年式、型式及状態	MODEL/35122 SERIALNO/50558											シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無					
その他	未使用車・スライド式・中間ピン・バックカメラ											クロス張り	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無					

外装状態	<b>※保管傷・錆</b>												タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載
	<input checked="" type="checkbox"/>												
Fガラス状態	<input checked="" type="checkbox"/>												
要交換	<input checked="" type="checkbox"/>												
記録簿	<input checked="" type="checkbox"/>												
PMマフラ	<input checked="" type="checkbox"/>												
証明書	<input checked="" type="checkbox"/>												
速度抑制	<input checked="" type="checkbox"/>												
証明書	<input checked="" type="checkbox"/>												



タイヤ状態  
上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 上	前	<input checked="" type="checkbox"/> 上
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

スペア  有   
工具  ジャッキ  
サイズF 225/80R17.5  
サイズR //

スノータイヤは表記する