





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0136HV	日野	R6年11月	2KG-XZU710-0039280		バン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input type="checkbox"/> 自家用	切 れ	抹 消	1,399 km		2,000 kg	L 4,520	W 2,070	H 2,300	株式会社 MICS
<input type="checkbox"/> 営業用									
<input checked="" type="radio"/> レンタカー									
<input type="checkbox"/> 不明	R8年11月24日	タコグラフ年月							

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> V	150	馬力	R券	預託金	8820	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								良好		T/M	6	速	自動車税	円	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)								良好		PS	有	PW	有	キャブ内部		DPR(アドブルー不要)	
上物メーカー名								トランテックス/極東開発工業						汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多
年式、型式及状態								R6年 V036K12-05/R6年 G21001F-B3MRA2						シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	バックカメラ
その他								未使用車・跳ね上げパワーゲート・左サイド扉・ラジコン・ラッシング2段						クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態		※保管傷・錆				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>		上		前		上			
		上		上		上		上	
		上		上		上		上	
		上		上		上		上	
		上		上		上		上	
Fガラス状態		要交換		<input checked="" type="radio"/> 良好		飛石有			
記録簿		有		<input checked="" type="radio"/> 無					
PMマフラ		有		<input checked="" type="radio"/> 無					
証明書		有		<input checked="" type="radio"/> 無					
速度抑制		有		<input checked="" type="radio"/> 無					
証明書		有		<input checked="" type="radio"/> 無					
						スペア		上	
						工具		ジャッキ	
						サイズF		205/70R17.5	
						サイズR		//	
								スノータイヤは表記する	