

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0147ID	いすゞ	R1年8月	TPG-NKR85-7083282		ダンプ			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
○ 自家用	切れ	抹消	60,507 km	3,000 kg	L	W	H	株式会社 MICS
営業用					3,060	1,610	370	
レンタカー								
不明								
			知グラフ年月					

エンジン状態	A	Ⓑ	C	D	E	AC	Ⓐ	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	9170	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好		T/Ⓜ	6	速	自働	円	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)										各所錆		PS	有	PW	有	キャブ内部		
上物メーカー名										花見台自動車					汚れ 少 Ⓢ 多			
年式,型式及状態										MODEL:32118/SERIAL:46825					シート破れ 有 Ⓢ			
その他										セーフティローダダンプ/枕木/中間ピン/角出し/ETC					クロス張り 有 Ⓢ			

外装状態		※3方煽り上辺傷・内側傷 ※床やや凸凹				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載			
キャブ各所小傷・小凹み						<div>下 前 下</div> <div>中 下 下 中</div> <div>有</div>			
Fガラス状態						<div>要交換 良好 飛石有</div> <div>点傷</div> <div>記録簿 有 無</div> <div>PMマフラ 有 無</div> <div>証明書 有 無</div> <div>速度抑制 有 無</div> <div>証明書 有 無</div>			
傷・1部凹み		ボディ下部 一部コンクリ付着				<div>スベア</div> <div>工具</div> <div>サイズF 205/75R16</div> <div>サイズR //</div> <div>ジャッキ</div>			
前壁傷・錆		傷・凹み				スノータイヤは表記する			