





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0149MC	三菱	R7年12月	2PG-FEB90-620137		クレーン付き平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<div><div>○</div><div>自家用</div></div>	切れ	抹消	279 km	3,850 kg	L	W	H	株式会社 MICS
<div><div></div><div>営業用</div></div>					3,700	2,080	380	
<div><div></div><div>レンタカー</div></div>								
<div><div></div><div>不明</div></div>	R9年12月21日	タコグラフ年月						

エンジン状態	Ⓐ	B	C	D	E	AC	Ⓐ	不良	無	ブレーキ	良	175	馬力	R券	預託金	8830	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好		T	Ⓜ	5	速	自動車税		円	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)										良好		PS	有	PW	有	キャブ内部		ETC	
上物メーカー名										タダノ				汚れ		Ⓐ	中	多	セイコーラック1対
年式、型式及状態										4段2.9t吊り(TM-ZX294HRSA)				シート破れ		有	Ⓐ		
その他										未使用車/フックイン/ラジコン/アウトリガー差し違い				クロス張り		有	Ⓐ		

外装状態			 				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <div> <div>上</div> <div>前</div> <div>上</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>上</div> <div>上</div> <div>上</div> <div>上</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>上</div> <div></div> </div>			
Fガラス状態 要交換 <div>良好</div> 飛石有			 				スペア <div>上</div>			
記録簿 有 無							ジャッキ			
PMマフラ 有 無							サイズF 225/80R17.5			
証明書 有 無							サイズR //			
速度抑制 有 無							スノータイヤは表記する			
証明書 有 無										