


出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0150HV	トヨタ	R2年10月	2RG-XZU655-0012916		バン(PG付)				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input type="checkbox"/> 自家用	切れ	抹消	77,358 km		2,000 kg	L 4,420	W 1,780	H 2,120	株式会社 MICS
<input type="checkbox"/> 営業用									
<input checked="" type="radio"/> レンタカー									
<input type="checkbox"/> 不明			タコグラフ年月						

エンジン状態	A	Ⓑ	C	D	E	AC	Ⓒ良	不良	無	ブレーキ	V	150	馬力	R券	預託金	9110	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						良好				T/M	6	速	自動車税	円	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)						良好				PS	有	PW	有	キャブ内部	DPR(アドブルー不要)			
上物メーカー名						北村製作所						汚れ 少		Ⓒ中	多	バックカメラ		
年式、型式及状態						R2年4月(T20-3570)						シート破れ 有		Ⓒ無		ETC		
その他						ゲート蓋/垂直ゲート(600kg)/ラッシング2段/箱内スイッチ/壁丸管フック5対+前立2個						クロス張り 有		Ⓒ無				


外装状態

Fガラス状態		
要交換	良好	Ⓒ飛石有
小傷		
記録簿	有	Ⓒ無
PMマフラ		
	有	Ⓒ無
証明書	有	Ⓒ無
速度抑制	有	Ⓒ無
証明書	有	Ⓒ無



小凹み



擦り傷・凹み



※箱内板所々割れ 床板一部染み
※キャブ所々タッチペン跡

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

中	前	中
中	中	中 中
スペア	中	
工具		ジャッキ
サイズF	205/70R16	
サイズR	//	

スノータイヤは表記する