



| 出品番号 | 車名 | 年月 | 型式・車体番号 | | | | 架装形状 | | | 希望価格 | |
|--|--|--|--|---|--|---------|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| M0151IV | いすゞ | H29年2月 | TRG-NMR85AN-7034781 | | | | バン | | | 1250千円 | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | | 会社 | | | |
| 自家用 | 切れ | 抹消 | 171,647 km | 3,000 kg | L 4,440 | W 1,790 | H 1,460 | 株式会社 MICS | | | |
| 営業用 | | | | | | | | | | | |
| ○レンタカー | | | タクシーフ年月 | | | | | | | | |
| 不明 | | | | | | | | | | | |
| エンジン状態 | A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/> E | AC <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無 | ブレーキ <input checked="" type="radio"/> V <input type="radio"/> 150 馬力 | R券 | 預託金 10440 円 | | | | | | |
| ミッショントレーニング(異音、油漏れ等) | 良好 | | | T/M <input checked="" type="radio"/> AT <input type="radio"/> 速 | 自動車税 | 円 | 備考 | | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、) | 各所錆 | | | PS <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> PW <input checked="" type="radio"/> 有 | キャブ内部 | | | | | | |
| 上物メーカー名 | 日本フルハーフ | | | | 汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多 | | | | | | |
| 年式、型式及状態 | DLK | | | | シート破れ 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | |
| その他 | 全高3m以内/左サイド扉付き/木床 | | | | クロス張り 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | |
| 外装状態 | ※キャブ各所傷・凹み  ハイビーム不灯 | | | ※箱内板所々スレ ※各所看板消し跡 | | | タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 | | | | |
| Fガラス状態 | 要交換 <input type="radio"/> 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 | | | | | | <input checked="" type="radio"/> 下 | 前 <input checked="" type="radio"/> 下 | | | |
| 記録簿 | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | |
| PMマフラ | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | <input checked="" type="radio"/> 下 | <input checked="" type="radio"/> 下 | <input checked="" type="radio"/> 下 | <input checked="" type="radio"/> 下 | |
| 証明書 | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| 速度抑制 | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> | | | | | | | | | | |
| 室内ミラー無し/取り外し跡  | | | | | | | スペア <input checked="" type="radio"/> 中 | <input type="radio"/> | | | |
| レンズ割れ  | | | | | | | 工具 <input type="radio"/> | ジャッキ <input type="radio"/> | | | |
| サイズF 195/85R16 サイズR // | | | | | | | サイズF 195/85R16 | | | | |
| | | | | | | | サイズR // | | | | |
| | | | | | | | スノータイヤは表記する | | | | |