


出品番号	車名	年月	型式・車体番号	架装形状	希望価格
M0153HD	日野	H31年3月	TKG-XZU620-0017191	ダンプ	
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用	切れ	抹消	71,739 km	L 3,060	W 1,600
○ 営業用			kg	H 370	
レンタカー	R8年3月21日	タコグラフ年月			株式会社 MICS
不明					

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	良	136	馬力	R券	預託金	8820	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						良好	T	M	5	速	自動車税	円	備考						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆					PS	有	PW	有	キャブ内部									
上物メーカー名	新明和工業										汚れ	少	中	多					
年式、型式及状態	MODEL:SD2-33/MFG.NO:S001978072										シート破れ	有	無						
その他	セーフティローダダンプ/手動コボレーン/ラジコン/中間ピン/ETC										クロス張り	有	無						

外装状態		Fガラス状態		※3方煽り凹み小/内側傷		タイヤ状態	
		キャブ各所小傷・小凹み		※床やや凸凹		上、中、下、×、欠、で記載	
						<input type="checkbox"/> 中	前 <input type="checkbox"/> 中
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 中
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 中
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
要交換	良好	飛石有					
点傷							
記録簿	有	無					
PMマフラ	有	無					
証明書	有	無					
速度抑制	有	無					
証明書	有	無					

傷・1部凹み

前壁傷・凹み

傷

傷

傷

スペア 有

工具 ジャッキ

サイズF 195/85R16

サイズR //

スノータイヤは表記する