

出品番号	車名	年月	型式・車体番号				架装形状			希望価格	
M0155ID	いすゞ	H28年3月	TKG-NPR85Y-7011223				ダンプ				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			会社	
<input checked="" type="radio"/> 自家用	切れ	抹消	76,901	km	3,800	L kg	3,310	W 2,000	H 340	株式会社 MICS	
営業用	R8年3月23日		タコグラフ年月								
レンタカー											
不明											

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ 良	150 馬力	R券	預託金 10440 円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好			T/M <input checked="" type="radio"/>	6 速	自動車税	円	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小			PS <input checked="" type="radio"/>	PW <input checked="" type="radio"/>	キャブ内部		
上物メーカー名	新明和工業					汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多		
年式、型式及状態	H28年【MODEL:SD3-10/MFG.NO:S70397621】					シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無		
その他	セーフティローダダンプ/手動コボレーン/中間ピン/ETC					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無		
外装状態	キャブ各所小傷・小凹み		※各所看板消し跡	※3方煽り上辺傷・内側傷		タイヤ状態		
			※コボレーン各所破れ	※床やや凸凹		上、中、下、×、欠、で記載		
Fガラス状態						<input checked="" type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 中		
要交換	良好	飛石有 <input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
記録簿	有 <input checked="" type="checkbox"/>		傷・1部凹み			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PMマフラ	有 <input checked="" type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
証明書	有 <input checked="" type="checkbox"/>		前壁傷・錆			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
速度抑制	有 <input checked="" type="checkbox"/>		傷・曲がり			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
証明書	有 <input checked="" type="checkbox"/>		煽り一部捲れ			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				傷				
				傷				
				傷・曲がり				
				一部ペンキ付着				
					スペア <input checked="" type="checkbox"/>			
					工具	ジャッキ		
					サイズF 225/85R16			
					サイズR //			
					スノータイヤは表記する			