





出品番号		車名		年月		型式・車体番号			架装形状			希望価格	
M0158HW		日野		R7年3月		2PG-FD2AB-139674			ウイングバン				
前使用者		車検有効期限			走行距離(km)			積載量	荷台寸法(mm)			会社	
○	自家用	切れ		抹消		1,457 km		2,600 kg	L	W	H	株式会社 MICS	
	営業用												
	レンタカー												
	不明												
		R9年3月18日			タコグラフ年月				6,260	2,400	2,420		

エンジン状態	Ⓐ	B	C	D	E	AC	Ⓔ	不良	無	ブレーキ	240	馬力	R券	預託金	10900	円																					
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6	速	自動車税	円	備考																					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好										PS	有	PW	有	キャブ内部	バックカメラ																					
上物メーカー名	トランテックス										汚れ		少	中	多																						
年式、型式及状態	R7年 ウイングバン【W122L73】										シート破れ		有	⓪																							
その他	未使用車/リアエアサス/ラッシング2段/引き出しフック5対										クロス張り		有	⓪																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>外装状態</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div> </div> <div style="width: 50%;"> <p>※保管傷・錆</p> <p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>上</td> <td>前</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>スペア 上</p> <p>工具 ジャッキ</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR //</p> <p>スノータイヤは表記する</p> </div> </div>																	上	前	上				上	上	上				上								
上	前	上																																			
上	上	上																																			
上																																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>⓪</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>⓪</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>⓪</td> </tr> <tr> <td>速度抑制</td> <td>有</td> <td>⓪</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>⓪</td> </tr> </table>																	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	⓪	PMマフラ	有	⓪	証明書	有	⓪	速度抑制	有	⓪	証明書	有	⓪
Fガラス状態																																					
要交換	良好	飛石有																																			
記録簿	有	⓪																																			
PMマフラ	有	⓪																																			
証明書	有	⓪																																			
速度抑制	有	⓪																																			
証明書	有	⓪																																			