



出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0161HH	日野	R1年8月	2RG-XZU605-0026056		平ボデー				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
<div><div><input checked="" type="radio"/> 自家用</div><div><input type="radio"/> 営業用</div><div><input type="radio"/> レンタカー</div><div><input type="radio"/> 不明</div></div>	切 れ	抹 消	233,571 km		2,000 kg	L	W	H	株式会社 MICS
	R8年8月9日		タコグラフ年月			2,980	1,600	390	

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	8820	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	---	-----	----	----	-----	------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					良好		<input checked="" type="radio"/> T/M	AT	速	自動車税	円	備考
-------------------	--	--	--	--	----	--	--------------------------------------	----	---	------	---	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)					各所錆		PS	有	PW	有	キャブ内部	
------------------	--	--	--	--	-----	--	----	---	----	---	-------	--

上物メーカー名	トランテックス					汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
年式、型式及状態	同年式					シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	
その他	アルミブロック/床フック3対/標準幅10尺/4ナンバー					クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態	キャブ各所傷小	※煽り各所傷・凹み ※室内部品外し跡	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載
		ミラー傷	<input checked="" type="radio"/> 中 前 <input checked="" type="radio"/> 中
		凹み	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
		床スレ	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
		傷	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
			スペア <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/>
			工具 ジャッキ
			サイズF 195/75R15
			サイズR //
			スノータイヤは表記する

Fガラス状態	
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有
記録簿	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
速度抑制	有 無
証明書	有 無

鳥居各所傷

凹み

傷