







出品番号	車名	年月	型式・車体番号				架装形状			希望価格	
M0162UP	UD	H27年10月	TKG-FEA5Y-530020				廻転車				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)				会社			
<input checked="" type="radio"/> 自家用 営業用	切れ	抹消	146,651 km	2,000 kg	L -	W -	H -	株式会社 MICS			
レンタカー 不明		タコグラフ年月									

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B C D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	良	150 馬力	R券	預託金 8830 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好			T/M <input checked="" type="radio"/>	5速	自動車税 円	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆			PS 有	PW 有	キャブ内部	バックモニター
上物メーカー名	新明和工業			汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多			
年式・型式及状態	H27年9月【MODEL:GR042-1434/MFG.NO:H609451617】			シート破れ <input checked="" type="radio"/> 有 無			
その他	回転式・4.4立米・汚水タンク・連続スイッチ			クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無			

外装状態	キャブ各所傷	※汚水タンク凹み・錆	※右フロンピラー曲がり	タイヤ状態
	傷	※上物前壁補修跡	※キャブフロア曲がり	上、中、下、×、欠、で記載
Fガラス状態				<input checked="" type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 下
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
記録簿	有 無			<input checked="" type="checkbox"/> 下 <input checked="" type="checkbox"/> 下 <input checked="" type="checkbox"/> 下 <input checked="" type="checkbox"/> 下
PMマフラ	有 無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
証明書	有 無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
速度抑制	有 無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
証明書	有 無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
   				
   				
<span style="color: red;">タッチペン跡</span>				
<span style="color: red;">ヒビ割れ 凹み</span>				
<span style="color: red;">傷</span>				
<span style="color: red;">スライド式ドア</span>				
<span style="color: red;">ヒビ割れ</span>				
<span style="color: red;">タイヤスタッドレス</span>				
<span style="color: blue;">スペア</span> <input checked="" type="checkbox"/> 無				
<span style="color: blue;">工具</span> <input type="checkbox"/> ジャッキ				
<span style="color: blue;">サイズF</span> 205/75R16				
<span style="color: blue;">サイズR</span> "				