

出品番号	車名	年月	型式・車体番号				架装形状			希望価格	
M0164MA	三菱	R1年10月	2KG-FK62FZ-605066				脱着式コンテナ専用車				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)				会社			
<input checked="" type="radio"/> 自家用	切れ	<input checked="" type="radio"/> 抹消	176,030 km	8,000 kg	L -	W -	H -	株式会社 MICS			
営業用											
レンタカー			タコグラフ年月								
不明											

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	240	馬力	R券	預託金 10910 円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好				T/M	6速		自動車税 円			備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	塗装跡				PS	有	PW	有	キャブ内部			ETC/ドラレコ				
上物メーカー名	新明和工業				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多								
年式、型式及状態	R1年 【MODEL:CCA78-31/MFGNO.F009480728】				シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無									
その他	アームロール/ツインホイスト/キャブバックステップ/メッキパーツ				クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無									

外装状態	※フロアカーペット破れ ※ハンドル1部ボタン欠品								タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載								
	傷	キャブ各所傷・小凹み	フェンダー傷・凹み	各所傷・小凹み	傷	傷	各所傷・小凹み	傷	中	前	中	中	中	中	中	中	
Fガラス状態	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有														
記録簿	有	無															
PMマフラ	有	無															
証明書	有	無															
速度抑制	有	無															
証明書	有	無															

※各所傷・小凹み

※フロアカーペット破れ

※ハンドル1部ボタン欠品

※社外シフトノブ

傷

各所傷・小凹み

傷

各所傷・小凹み

傷

傷

各所傷・塗装剥げ

各所傷・小凹み

傷

傷

各所傷・小凹み

傷

傷

各所傷・小凹み

傷

傷

各所傷・塗装剥げ

各所傷・小凹み

傷

傷

各所傷・小凹み

傷

傷

各所傷・塗装剥げ

スペア 中

工具 ジャッキ

サイズF 265/70R19.5

サイズR //

スノータイヤは表記する