

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0168IP	いすゞ	H28年10月	TKG-NPR85Y-7012833		塵芥車			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<div><div>○</div><div>自家用</div></div>	切れ	抹消	155,699 km	3,050 kg	L -	W -	H -	株式会社 MICS
<div><div></div><div>営業用</div></div>								
<div><div></div><div>レンタカー</div></div>								
<div><div></div><div>不明</div></div>	R9年2月4日	タコグラフ年月						

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	10440	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	---	-----	----	----	-----	-------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6	速	自動車税	円	備考
-------------------	----	-----	---	---	------	---	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	塗装跡	PS	有	PW	有	キャブ内部	バックカメラ
------------------	-----	----	---	----	---	-------	--------

上物メーカー名	新明和工業	汚れ 少	中	多
年式,型式及状態	H24年6月【MODEL:GT064-5633/MFG.NO:H306443584】	シート破れ	有	無
その他	外装仕上げ済み/プレス式/6立米・汚水タンク・連続スイッチ/ステン物入れ	クロス張り	有	無

外装状態

Fガラス状態


要交換	良好	飛石有
-----	----	-----

点傷


記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無
速度抑制	有	無
証明書	有	無


傷




傷



傷



凹み・曲がり



傷

フェンダー割れ

傷

ヒビ

※上物内部一部凹み

※バックカメラ画質悪

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

中	前	中
中	中	中
下		
工具	ジャッキ	
サイズF	225/80R17.5	
サイズR	〃	

スノータイヤは表記する