

出品番号		車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0170TH		トヨタ	R3年3月	2RG-XZU645-0006643		平ボデー				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/>	自家用	切 れ	<div>抹 消</div>	80,297 km		3,000	L	W	H	株式会社 MICS
	営業用						3,570	1,770	370	
	レンタカー									
	不明			タコグラフ年月		kg				

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	9110	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	---	-----	----	----	-----	------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好				T/M	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考
-------------------	----	--	--	--	-----	------------------------------------	---	---	------	---	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小				PS	有	PW	有	キャブ内部		
------------------	------	--	--	--	----	---	----	---	-------	--	--

上物メーカー名	完成車				汚れ 少		<input checked="" type="radio"/> 中	多
---------	-----	--	--	--	------	--	------------------------------------	---

年式、型式及状態	同年式				シート破れ 有		<input checked="" type="radio"/> 無	
----------	-----	--	--	--	---------	--	------------------------------------	--

その他	セイコーラック1対/横根太鉄製/ETC/DPR(アドブルー不要)				クロス張り 有		<input checked="" type="radio"/> 無	
-----	----------------------------------	--	--	--	---------	--	------------------------------------	--

外装状態

ミラー部品欠損

※3方煽り・内側・上辺傷

キャブ上凹み

※キャブ各所傷・凹み

傷

凹み

鳥居/キャブバック/前壁 傷・凹み

サイドバンパー錆・傷

各所傷

凹み

Fガラス状態

要交換

良好

☒ 飛石有

記録簿

有

無

PMマフラ

有

無

証明書

有

無

速度抑制

有

無

証明書

有

無

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

中

前

中

中

中

中

中

スペア

中

工具

ジャッキ

サイズF

195/85R16

サイズR

//

スノータイヤは表記する