

出品番号	車名	年月	型式・車体番号			架装形状			希望価格	
M0171UA	日産	H23年3月	BKG-AKR85-7000967			脱着式コンテナ専用車				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社			
<input checked="" type="radio"/> 自家用	切れ	抹消	95,921 km	3,000 kg	L -	W -	H -	株式会社 MICS		
営業用										
レンタカー	R8年9月30日		タコグラフ年月							
不明										

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券 有	預託金 8800 円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好					T/M	6		速	自動車税			円	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆					PS	<input checked="" type="radio"/> 有	PW	<input checked="" type="radio"/> 有	キャブ内部						
上物メーカー名	極東開発工業					汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多							
年式、型式及状態	H20年4月【形状:JM02-53/製造番号:08H041701E】					シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無								
その他	フックロール/4ナンバー/バックカメラ					クロス張り	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無								

外装状態	※キャブ後修復 ※キャブ各所凹み・傷										タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載		
Fガラス状態											<input checked="" type="radio"/> 下	前	<input checked="" type="radio"/> 下
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有											
記録簿	有	無											
PMマフラ	有	無											
証明書	有	無											
速度抑制	有	無											
証明書	有	無											

キャブ上凹み
凹み
傷

凹み
傷

凹み
各所傷

凹み・ペン跡
傷

凹み
傷

<img alt="Side view of the truck cab with labels: '凹み' (side of cab)