




出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状		希望価格
M0174IP	いすゞ	H25年9月	TKG-NMR85-7021637		塵芥車		
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切 れ	抹 消	133,400 km	2,000 kg	L -	W -	H -
							株式会社 MICS



エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	10440	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	---	-----	----	----	-----	-------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考
-------------------	----	---	------------------------------------	---	---	------	---	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	塗装跡	PS	有	PW	有	キャブ内部	バックカメラ
------------------	-----	----	---	----	---	-------	--------

上物メーカー名	新明和工業	汚れ 少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
年式、型式及状態	H26年10月【MODEL:GT042-5433/MFG.NO:H510449001】	シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
その他	外装仕上げ済み/プレス式/4.3立米・汚水タンク・連続スイッチ】	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無

外装状態	キャブ上凹み 傷・部品欠損		ヒビ 傷		※室内部品外し跡		タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載		
							下 前 下		
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
							下 下 下 下		
							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Fガラス状態								スペア <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有						工具 ジャッキ	
記録簿	有	無						サイズF 195/85R16	
PMマフラ	有	無						サイズR //	
証明書	有	無						スノータイヤは表記する	
速度抑制	有	無							
証明書	有	無							



ドア各所凹み

ヒビ