

|              |           |        |                  |          |            |            |          |           |
|--------------|-----------|--------|------------------|----------|------------|------------|----------|-----------|
| 出品番号         | 車名        | 年月     | 型式・車体番号          |          | 架装形状       |            |          | 希望価格      |
| M0185MC      | 三菱        | R7年10月 | 2PG-FEB80-610521 |          | クレーン付き平ボデー |            |          |           |
| 前使用者         | 車検有効期限    |        | 走行距離(km)         | 積載量      | 荷台寸法(mm)   |            |          | 会社        |
| 自家用<br>営業用   | 切れ        | 抹消     | 681 km           | 3,300 kg | L<br>4,350 | W<br>2,080 | H<br>370 | 株式会社 MICS |
| ○レンタカー<br>不明 | R9年10月23日 |        | タコグラフ年月          |          |            |            |          |           |

|                   |                                |   |   |   |   |    |       |    |    |        |           |           |    |    |     |      |   |  |
|-------------------|--------------------------------|---|---|---|---|----|-------|----|----|--------|-----------|-----------|----|----|-----|------|---|--|
| エンジン状態            | Ⓐ                              | B | C | D | E | AC | Ⓒ良    | 不良 | 無  | ブレーキ   | 良         | 150       | 馬力 | R券 | 預託金 | 8830 | 円 |  |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好                             |   |   |   |   |    | T/M   | 5  | 速  | 自動車税   | 円         | 備考        |    |    |     |      |   |  |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)  | 良好                             |   |   |   |   |    | PS    | 有  | PW | 有      | キャブ内部     | 車検付き・未使用車 |    |    |     |      |   |  |
| 上物メーカー名           | タダノ                            |   |   |   |   |    | 汚れ    | Ⓐ少 | 中  | 多      | セイコーラック1対 |           |    |    |     |      |   |  |
| 年式、型式及状態          | R7年8月 4段 2.93t吊り(TM-ZX294HRSA) |   |   |   |   |    | シート破れ | 有  | Ⓒ無 | バックカメラ |           |           |    |    |     |      |   |  |
| その他               | ワイド超ロング・フックイン・ラジコン・アウトリガー差し違い  |   |   |   |   |    | クロス張り | 有  | Ⓒ無 |        |           |           |    |    |     |      |   |  |

|        |               |     |       |    |     |                  |   |
|--------|---------------|-----|-------|----|-----|------------------|---|
| 外装状態   | ※保管傷・錆小       |     | タイヤ状態 |    |     |                  |   |
|        | 上、中、下、×、欠、で記載 |     |       |    | 上   | 前                | 上 |
| Fガラス状態 |               | 要交換 |       | 良好 | 飛石有 |                  |   |
| 記録簿    |               | 有   | Ⓒ無    |    |     |                  |   |
| PMマフラ  |               | 有   | Ⓒ無    |    |     | スペア              |   |
| 証明書    |               | 有   | Ⓒ無    |    |     | 有                |   |
| 速度抑制   |               | 有   | Ⓒ無    |    |     | 工具               |   |
| 証明書    |               | 有   | Ⓒ無    |    |     | ジャッキ             |   |
|        |               |     |       |    |     | サイズF 225/80R17.5 |   |
|        |               |     |       |    |     | サイズR //          |   |
|        |               |     |       |    |     | スノータイヤは表記する      |   |





