

出品番号		車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格		
M0176IV		いすゞ	H26年2月	TKG-NMR85-7023808		バン					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社	
○	自家用	切れ	抹消	95,951 km		2,750	L	W	H	株式会社 MICS	
	営業用										
	レンタカー										
	不明	R9年2月3日		タコグラフ年月		kg	3,900	1,810	2,000		

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	ⓐ	不良	無	ブレーキ	150	馬力	R券	預託金	10440	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										良好	T/M	AT	速	自動車税	円	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)										塗装跡	PS	有	PW	有	キャブ内部	バックカメラ		
上物メーカー名										日本フルハーフ				汚れ	少	ⓐ	多	
年式、型式及状態										ハコ【DLK/T2D8750】ゲート【KB3A/G5D5876】				シート破れ	ⓐ	無		
その他										車検付き/跳ね上げパワーゲート/左サイド扉/ラッシング2段/ラジコン				クロス張り	有	ⓐ		
外装状態		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>キャブ各所小傷・凹み</p> <p>色褪せ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>※サイドドア内側錆</p> <p>※上物各所スレ</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>曲がり</p> <p>リアバンパー曲がり</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>サイドドア各所傷・錆小</p> <p>ハコ凹み・パッチ跡</p> </div> </div>																
Fガラス状態		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>要交換</p> <p>良好</p> <p>ⓐ 飛石有</p> </div> <div> <p>記録簿</p> <p>有</p> <p>ⓐ</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> <p>PMマフラ</p> <p>有</p> <p>ⓐ</p> </div> <div> <p>証明書</p> <p>有</p> <p>ⓐ</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> <p>速度抑制</p> <p>有</p> <p>ⓐ</p> </div> <div> <p>証明書</p> <p>有</p> <p>ⓐ</p> </div> </div>																
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <p>中 前 中</p> <p>中 中 中 中</p> <p>中 中 中 中</p> <p>スペア 無</p> <p>工具 ジャッキ</p> <p>サイズF 205/75R16</p> <p>サイズR //</p> <p>スノータイヤは表記する</p> </div> </div>																