

出品番号	車名	年月	型式・車体番号	架装形状	希望価格
M0177MC	三菱	R7年10月	2RG-FEAV0-612390	クレーン付き平ボデー	
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用	切れ	抹 消	412 km	L 3,600	W 1,790
○ 営業用			2,000 kg	H 380	
レンタカー	R9年10月21日	タコグラフ年月			株式会社 MICS
不明					

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	V	150	馬力	R券	預託金	8830	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						良好	T/M	5	速	自動車税		円	備考						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)						良好	PS	有	PW	有	キャブ内部		ETC/バックカメラ						
上物メーカー名	タダノ										汚れ	少	中	多	ナビゲーション				
年式・型式及状態	R7年9月 4段2.63t吊り【TM-ZX264HRSA】										シート破れ	有	無						
その他	未使用車/フックイン/ラジコン/敷板入れ1対(敷板2個付き)/セイコーラック1対										クロス張り	有	無						

外装状態		※保管傷・錆		タイヤ状態	
				<input type="checkbox"/> 上	<input type="checkbox"/> 上
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> 上	<input type="checkbox"/> 上
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 上
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> 上	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 上
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fガラス状態				上、中、下、×、欠、で記載	
要交換	良好	飛石有		前	
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
記録簿		有	無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMマフラー		有	無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
証明書		有	無	<input type="checkbox"/> 上	<input type="checkbox"/>
速度抑制		有	無	スペア	<input type="checkbox"/>
証明書		有	無	工具	ジャッキ
				サイズF	205/70R17.5
				サイズR	〃
				スノータイヤは表記する	