

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状		希望価格
M0178HP	日野	H28年4月	TKG-FC9JGA-11306		塵芥車		
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	396,490 km	1,800 kg	L -	W -	H -
	R8年4月3日		タコグラフ年月				株式会社 MICS

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	210	馬力	R券	預託金	10400	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆						PS	有	PW	有	キャブ内部	バックモニター						
上物メーカー名	新明和工業						汚れ		少	<input checked="" type="radio"/> 中	多							
年式、型式及状態	H28年3月【MODEL:GT104-5733/MFG.NO:H703453305】						シート破れ		有	<input checked="" type="radio"/> 無								
その他	プレス式/10.2立米/連続スイッチ/ダンボール使用/尿素レス						クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無								

外装状態	Fガラス状態		要交換		<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
	記録簿	有	無			
	PMマフラ	有	無			
	証明書	有	無			
	速度抑制	有	無			
	証明書	有	無			

一部色剥げ

キャブ各所小傷

傷

※シフトノブ社外品

傷・錆

割れ

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 下	前	<input checked="" type="checkbox"/> 下
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 下	<input checked="" type="checkbox"/> 下	<input checked="" type="checkbox"/> 下
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/>
工具	ジャッキ	
サイズF	225/80R17.5	
サイズR	//	

スノータイヤは表記する