


出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0181TH	トヨタ	R8年2月	3BF-TRY230-0525211		平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	23 km	1,250 kg	L 3,100	W 1,610	H 370	株式会社 MICS
	R10年2月19日		タコグラフ年月					

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	132	馬力	R券	預託金	9310	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好								T/M	<input checked="" type="radio"/> M	5	速	自動車税	円	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好								PS	有	PW	有	キャブ内部				
上物メーカー名	完成車								汚れ			少	<input checked="" type="radio"/> 中	多			
年式、型式及状態	同年式								シート破れ			有	<input checked="" type="radio"/> 無				
その他	未使用車/普通免許対応/フラットロー/ガソリン車/3方開								クロス張り			有	<input checked="" type="radio"/> 無				

外装状態					<p style="text-align: center;">※保管傷・錆</p>				タイヤ状態					
									上、中、下、×、欠、で記載					
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有								上		前		上	
記録簿	有		無						上		上		上	
PMマフラ	有		無						上		上		上	
証明書	有		無						上		上		上	
速度抑制	有		無						上		上		上	
証明書	有		無						上		上		上	
									スペア		上		上	
									工具		ジャッキ			
									サイズF		175/75R15			
									サイズR		145/80R13			
									スノータイヤは表記する					