



出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0188MC	三菱	R7年8月	2PG-FEB80-610312		クレーン付き平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	549 km	3,250 kg	L 4,350	W 2,080	H 380	株式会社 MICS
	R9年8月27日		タコグラフ年月					

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> V	150	馬力	R券	預託金	8830	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	5	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好						PS	有	PW	有	キャブ内部	バックカメラ					
上物メーカー名	タダノ						汚れ		<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多						
年式、型式及状態	R7年6月 4段2.63t吊り【TM-ZX264SLHRSA】						シート破れ		有	<input checked="" type="radio"/> 無							
その他	未使用車/ハイジャッキ/セルフ/フックイン/ラジコン/セイコーラック1対						クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無							

外装状態	 		 		<p style="text-align: center;">※保管傷・錆</p> <p style="text-align: center;">タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>前</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>工具 ジャッキ</p> <p>サイズF 225/80R17.5</p> <p>サイズR //</p> <p>スノータイヤは表記する</p>				<input checked="" type="checkbox"/>		前	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
					<input checked="" type="checkbox"/>		前	<input checked="" type="checkbox"/>																					
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>																										
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
スペア	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>速度抑制</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	速度抑制	有	無	証明書	有	無								
Fガラス状態																													
要交換	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	飛石有																											
記録簿	有	無																											
PMマフラ	有	無																											
証明書	有	無																											
速度抑制	有	無																											
証明書	有	無																											