



出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0193HV	日野	R5年4月	2RG-XZU712-0014847		バン	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
<input type="checkbox"/> 自家用 <input type="checkbox"/> 営業用 <input checked="" type="checkbox"/> レンタカー <input type="checkbox"/> 不明	切れ	抹消	67,576 km	2,950 kg	L 4,490	W 2,080
	R8年4月17日		タコグラフ年月		H 2,180	
						株式会社 MICS

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> V	150	馬力	R券	預託金	8820	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	AT	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小						PS	<input checked="" type="radio"/> 有	PW	<input checked="" type="radio"/> 有	キャブ内部						
上物メーカー名	トランテックス						汚れ			少	<input checked="" type="radio"/> 中	多					
年式、型式及状態	ハコ【V037J43-01】/ゲート【S2302003672】						シート破れ			有	<input checked="" type="radio"/> 無						
その他	格納PG付/サイド扉/ラッシング2段/床木/ETC/バックカメラ/ドラレコ/ナビ						クロス張り			有	<input checked="" type="radio"/> 無						

外装状態 ※上物内所々傷・スレ・小穴 傷・スレ 傷・スレ 傷 傷 一部タッチペン跡 傷・スレ 凹み 傷・スレ	キヤブ各所傷小 キヤブ上凹み			タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 中 前 中 中 中 中 中 スペア 中 工具 ジャッキ サイズF 225/70R16 サイズR // スノータイヤは表記する	
	Fガラス状態				
	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有		
	記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
	PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無		
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無			
速度抑制	有	<input checked="" type="radio"/> 無			
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無			