





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状		希望価格
M0194HV	日野	R5年4月	2PG-XZU712-0014815		バン		
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	<input checked="" type="radio"/> 抹消	1,689 km	3,500 kg	L 4,500	W 2,080	H 2,120
							株式会社 MICS

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	良好	150	馬力	R券	預託金	8820	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	6	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好						PS	有	PW	有	キャブ内部						
上物メーカー名	トランテックス						汚れ		<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多						
年式、型式及状態	R5年 V039J35						シート破れ		有	<input checked="" type="radio"/> 無							
その他	未使用車/サイド扉/ラッシング2段/バックカメラ						クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無							

外装状態    	※保管傷・錆				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載								
	Fガラス状態		要交換		<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有		上		前		上	
	記録簿		有		<input checked="" type="radio"/> 無			上		上		上	
	PMマフラ		有		<input checked="" type="radio"/> 無			上		上		上	
	証明書		有		<input checked="" type="radio"/> 無			上		上		上	
証明書		有		<input checked="" type="radio"/> 無			スペア		上		ジャッキ		
								サイズF		215/70R17.5		スノータイヤは表記する	