





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0195HV	日野	R6年4月	2RG-XZU712-0016451		バン	
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input type="checkbox"/> 自家用 <input type="checkbox"/> 営業用 <input checked="" type="checkbox"/> レンタカー <input type="checkbox"/> 不明	切れ 抹消	50,060 km	2,950 kg	L 4,490	W 2,080	H 2,180
		タコグラフ年月				株式会社 MICS

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> V	150	馬力	R券	預託金	8820	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	AT	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小						PS	有	PW	有	キャブ内部						
上物メーカー名	トランテックス						汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多							
年式、型式及状態	ハコ【V023K01-04】/ゲート【TRAK10-6494N】						シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無								
その他	格納PG付/サイド扉/ラッシング2段/床木/ラジコン/ETC/バックカメラ/ドラレコ/ナビ						クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無								

外装状態 キャブ各所傷小 傷・スレ ※上物内所々傷・スレ・小穴			傷・スレ 傷・スレ	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 中 前 中 中 中 中 中 スペア 中 工具 ジャッキ サイズF 225/70R16 サイズR // スノータイヤは表記する	
	Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有			傷 傷 傷・スレ 凹み 傷・スレ	
	記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
	PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無 速度抑制 有 <input checked="" type="radio"/> 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無				