


出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0201ID	いすゞ	R7年3月	2RG-FTR90-7019097		ダンプ			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	530 km	7,000 kg	L 3,600	W 2,060	H 590	株式会社 MICS
	R9年4月5日		タコグラフ年月					

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	良	240	馬力	R券	預託金	12870	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動	円	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好						PS	<input checked="" type="radio"/> 有	PW	<input checked="" type="radio"/> 有	キャブ内部						
上物メーカー名	極東開発工業						汚れ		<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多						
年式、型式及状態	R6年 形式【DD07-482】						シート破れ		<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無							
その他	未使用車/額縁ダンプ/電動コボレーン/バックカメラ						クロス張り		<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無							

外装状態		※保管傷・錆										タイヤ状態			
		 										上、中、下、×、欠、で記載			
		 										<input checked="" type="checkbox"/> 上 前 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 工具 ジャッキ サイズF 265/70R19.5 サイズR // スノータイヤは表記する			
Fガラス状態															
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	<input type="radio"/> 飛石有													
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無													
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無													
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無													
速度抑制	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無													
証明書	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無													