





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0205MC	三菱	R7年11月	2PG-FEB90-611540		クレーン付き平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	352 km	3,650 kg	L 4,350	W 2,070	H 380	株式会社 MICS
	R9年11月26日		タコグラフ年月					

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> V	150	馬力	R券	預託金	8830	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	5	速	自動車税	円	備考						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好						PS	有	PW	有	キャブ内部	ETC/バックカメラ						
上物メーカー名	タダノ						汚れ			<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多						
年式、型式及状態	R7年9月 5段2.93t吊り【TM-ZX295HRSA】						シート破れ			有	<input checked="" type="radio"/> 無							
その他	未使用車/フックイン/ラジコン/セイコーラック1対/坂道発進補助スイッチ						クロス張り			有	<input checked="" type="radio"/> 無							

外装状態	※保管傷・錆										タイヤ状態					
											上、中、下、×、欠、で記載					
																
Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有		上		上		上		上							
記録簿	有		無		上		上		上		上					
PMマフラ	有		無		上		上		上		上					
証明書	有		無		上		上		上		上					
速度抑制	有		無		上		上		上		上					
証明書	有		無		上		上		上		上					
												スペア	上		ジャッキ	
												工具				
												サイズF	225/80R17.5			
												サイズR	//			
スノータイヤは表記する																