





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0210TH	トヨタ	R8年2月	3BF-TRY230-0525198		平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	20 km	1,250 kg	L 3,100	W 1,610	H 370	株式会社 MICS
	R10年2月19日		タコグラフ年月					

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	132	馬力	R券	預託金	9310	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好				T/M	<input checked="" type="radio"/> M	5	速	自動車税	円	備考						
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好				PS	有	PW	有	キャブ内部								
上物メーカー名	完成車				汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多									
年式、型式及状態	同年式				シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無										
その他	未使用車/普通免許対応/フラットロー/ガソリン車/3方開				クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無										

外装状態					<p style="text-align: center;">※保管傷・錆</p>				<p style="text-align: center;">タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p>				
					上	前	上	上	上	上	上	上	上
Fガラス状態	要交換		<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有									
記録簿	有	無											
PMマフラ	有	無											
証明書	有	無											
速度抑制	有	無											
証明書	有	無											
						スペア <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 工具 <input type="checkbox"/> ジャッキ <input type="checkbox"/>				サイズF 175/75R15 サイズR 145/80R13 スノータイヤは表記する			