

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格	
M0213MD	三菱	R6年1月	2KG-FK62FZ-615431		ダンプ				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		会社	
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	<input checked="" type="radio"/> 抹消	17,579 km		7,300 kg	L 3,500	W 2,060	H 580	株式会社 MICS
			タコグラフ年月						

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	良	240	馬力	R券	預託金	10910	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		良好				T/M	<input checked="" type="radio"/> M	6	速	自動	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)		良好				PS	有	PW	有	キャブ内部							
上物メーカー名		新明和工業				汚れ		少	<input checked="" type="radio"/> 中	多							
年式、型式及状態		R5年 DR7-01S				シート破れ		有	<input checked="" type="radio"/> 無								
その他		額縁使用/舟底/電動コボレーン/可倒式リアバンパー/ETC/バックカメラ				クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無								

<p>外装状態</p> <p>キャブ各所小傷</p> <p>傷</p> <p>※煽り各所傷・小凹み ※室内シール跡</p> <p>※荷台所々凹み ※各所看板消し跡</p>			タイヤ状態	
			上、中、下、×、欠、で記載	
			<input checked="" type="checkbox"/> 中 前 <input checked="" type="checkbox"/> 中	
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中	
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Fガラス状態</p> <p>要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有</p> <p>点傷</p> <p>記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>速度抑制 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p> <p>証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無</p>	<p>前壁傷</p> <p>曲がり</p> <p>凹み・傷</p>		<p>スペア</p> <p>工具</p> <p>ジャッキ</p> <p>サイズF 265/70R19.5</p> <p>サイズR //</p> <p>スノータイヤは表記する</p>	