





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0218NV	ニッサン	R2年1月	CBF-SQ2F24-052314		バン	1250千円
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input checked="" type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	136,379 km	1,150 kg	L 3,060	W 1,650	H 1,860
<input type="checkbox"/> レンタカー <input type="checkbox"/> 不明		タグラフ年月				株式会社 MICS

エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/> E <input type="radio"/>	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	130 馬力	R券	預託金 8730 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好			T/M	AT 速	自動車税 円	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小			PS	有	PW	有
上物メーカー名	須河車体			キャブ内部		汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	
年式、型式及状態	R1年12月 J01752			シート破れ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		クロス張り <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
その他	普通免許対応(AT車)・フラットロー・シングルタイヤ・ラッシング2段・床木・バックカメラ・ETC						

外装状態 Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無 PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無 速度抑制 有 <input checked="" type="radio"/> 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無	キャブ各所小傷・小凹み スレ 傷 傷	※各所看板消し跡 ※箱内各所スレ・傷・凹み 凹み・スレ	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 中 前 中 中 中 中 中 中 中 スペア 無 工具 ジャッキ サイズF 175/80R15 サイズR 195/75R15 スタッドレスタイヤ	
				
	錆・曲がり	傷	傷・凹み	