





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0222IR	いすゞ	R1年5月	TPG-NPR85-7089110		冷蔵冷凍車	
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ	抹消	178,112 km	2,950 kg	L 4,450	W 2,010
レンタカー 不明	R9年4月12日		タコグラフ年月		H 1,960	株式会社 MICS

エンジン状態	A	<input checked="" type="radio"/> B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	150	馬力	R券	預託金	10440	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	AT	速	自動車税	円	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小						PS	有	PW	有	キャブ内部					
上物メーカー名	東プレ/極東開発工業						汚れ		少	<input checked="" type="radio"/> 中	多					
年式、型式及状態	ハコ【XV32LOC-P】ゲート【CG1001G-B3MRA2】						シート破れ		有	<input checked="" type="radio"/> 無						
その他	低温設定(-30℃)/床縞板/ラッシング2段/格納ゲート/バックカメラ						クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無						

外装状態 Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無 PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無 速度抑制 有 <input checked="" type="radio"/> 無 証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無	キャブ各所小傷・小凹み 	※各所看板消し跡 ※箱内スレ・傷・凹み ※ゲート各所錆小 	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td></td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> スペア <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="checkbox"/> 工具 ジャッキ サイズF 205/80R17.5 サイズR // スノータイヤは表記する	<input checked="" type="radio"/> 中		<input checked="" type="radio"/> 中		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="radio"/> 中		<input checked="" type="radio"/> 中																
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中															
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
																			
	傷・曲がり	傷・スレ																	
	傷・凹み	各所傷																	
		凹み																	