

出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0226IB	いすゞ	平成14年7月	KR-NKR811E7001164		粉粒体運搬車	
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ <input type="radio"/> 抹消	82,112 km	3,000 kg	L	W	H
<input type="checkbox"/> レンタカー <input type="checkbox"/> 不明		タコグラフ年月		-	-	-
						株式会社 MICS

エンジン状態	A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/> E <input type="radio"/>	AC	<input type="radio"/> 良 <input checked="" type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	130	馬力	R券	預託金	8340	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好			T/M	5	速	自動車税	円	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆			PS	有	PW	有	キャブ内部		
上物メーカー名	自動車精工株式会社						汚れ	少 <input type="radio"/> 中 <input checked="" type="radio"/> 多 <input type="radio"/>		
年式、型式及状態	平成14年6月 型式:025QB-068-2A						シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		
その他	牛用飼料専用車 容積6.67立米 比重0.45						クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/>		

<p>外装状態</p> <p>左右バンパー擦り傷あり</p> <p>キャブ各所傷・凹み</p> <p>右ドア部傷複数箇所あり</p> <p>上物右横、傷・凹み複数箇所あり</p> <p>上物左横、傷複数箇所あり</p> <p>右リヤタイヤフェンダー 錆・傷あり</p> <p>左フロントタイヤフェンダー 割れ</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>前</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 無</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>工具</td> <td colspan="3">ジャッキ</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="3">205/85R16</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="3">"</td> </tr> <tr> <td colspan="4">スノータイヤは表記する</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	下	前	下	下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	下	下	下	下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工具	ジャッキ			サイズF	205/85R16			サイズR	"			スノータイヤは表記する			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
下	前	下	下																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
下	下	下	下																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
スペア	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
工具	ジャッキ																																								
サイズF	205/85R16																																								
サイズR	"																																								
スノータイヤは表記する																																									
<p>Fガラス状態</p> <table border="1"> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td><input checked="" type="radio"/> 飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> <tr> <td>速度抑制</td> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td><input checked="" type="radio"/> 無</td> </tr> </table>	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有	記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	速度抑制	有	<input checked="" type="radio"/> 無	証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	<p>リヤ反射板、傷・凹みあり</p>																						
要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有																																							
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																							
PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																							
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																							
速度抑制	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																							
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無																																							