





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状	希望価格
M0239HV	日野	R3年1月	2RG-XZU645-0006323		ボトルカー	
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用	切れ <input type="radio"/> 抹消	37,943 km	2,950 kg	L 2,580	W 1,630	H 1,800
<input type="checkbox"/> レンタカー <input type="checkbox"/> 不明		タコグラフ年月				株式会社 MICS

エンジン状態	A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D <input type="radio"/> E <input type="radio"/>	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無	ブレーキ	150 馬力	R券	預託金 8820 円
--------	--	----	---	------	--------	----	------------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	AT	速	自動車税 円	備考
-------------------	----	-----	----	---	--------	----

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小	PS	有	PW	有	キャブ内部
------------------	------	----	---	----	---	-------

上物メーカー名	TOYOBODY	汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多
年式、型式及状態		シート破れ <input checked="" type="radio"/> 無
その他	ボトルカー/標準ロング/AT	クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無

外装状態	 <p>キャブ各所傷・小傷 傷・凹み</p>	 <p>※箱内傷・凹み・スレ ※各所看板消し跡有り</p>	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>スペア <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 工具 ジャッキ サイズF 205/75R17.5 サイズR //</p> <p>スノータイヤは表記する</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有																		
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無																		
PMマフラ	有 <input checked="" type="radio"/> 無																		
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無																		
速度抑制	有 <input checked="" type="radio"/> 無																		
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無																		
	 <p>リヤ扉各所凹み・錆</p>	 <p>傷・凹み</p>																	