





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状		希望価格
M0242HW	日野	H29年4月	TKG-XZU655M-0007291		ウイング		
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)		会社
○ 自家用 営業用	切れ	抹消	182,604 km	2,750 kg	L 4,280	W 1,800	株式会社MICS
レンタカー 不明	R9年2月5日		知グラフ年月		H 2,110		

エンジン状態	A	B	◎ C	D	E	AC	◎ 良	不良	無	ブレーキ	V	150	馬力	R券	預託金	8820	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	AT	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	各所錆小						PS	有	PW	有	キャブ内部						
上物メーカー名	日本フルハーフ						汚れ 少 ◎ 多										
年式、型式及状態	ハコ【型式:DMM 工番:W2D1519】/ゲート【型式:KB3A 工番:G5D5105】						シート破れ ◎ 無										
その他	跳ね上げPG付/導風板/ラッシングレール3段/床木製/バックカメラ/ETC						クロス張り 有 ◎ 無										

外装状態 Fガラス状態 要交換 良好 ◎ 飛石有 記録簿 有 ◎ 無 PMマフラ 有 ◎ 無 証明書 有 ◎ 無 速度抑制 有 ◎ 無 証明書 有 ◎ 無	 <p>※キャブ各所傷</p> <p>キャブ前面、傷・錆あり</p>	 <p>※各所看板消し跡 傷・凹みあり</p> <p>傷あり</p>	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 ◎ 前 ◎	
	 <p>リヤ部、傷・凹み・錆あり</p> <p>リアバンパー傷・凹み</p>	 <p>※箱内各所傷・スレ</p> <p>傷・凹みあり</p> <p>外面、傷・錆あり</p>	◎ 中 ◎ 中 ◎ 中 ◎ ◎ 中 ◎ 中 ◎ 中 ◎ ◎ 中 ◎ 中 ◎ 中 ◎ ◎ 中 ◎ 中 ◎ 中 ◎ ◎ 中 ◎ 中 ◎ 中 ◎	
	スペア ◎ 無 ◎ 工具 ◎ 無 ◎ サイズF 205/70R17.5 サイズR // スノータイヤは表記する			