


出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0248IP	いすゞ	H21年9月	PKG-FSR34-7001109		塵芥車			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
○ 自家用 営業用	切れ	抹消	442,103 km	4,150 kg	L	W	H	株式会社 MICS
レンタカー 不明	R8年9月13日		タコグラフ年月		-	-	-	

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	ⓐ	不良	無	ブレーキ	ⓐ	240	馬力	R券	預託金	12180	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好									T/M	ⓐ	6	速	自動車税	円	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	塗装跡									PS	有	PW	有	キャブ内部			
上物メーカー名	極東開発工業									汚れ			少	ⓐ	多		
年式、型式及状態	H21年【MODEL:GB102-26-S/MFG.NO:09R053027】									シート破れ			有	ⓐ	無		
その他	外装仕上げ済み/プレス式/10.2立米/汚水タンク/連続スイッチ/ETC/バックカメラ									クロス張り			有	ⓐ	無		

Fガラス状態	要交換	良好	ⓐ	飛石有
	記録簿	有	無	シール施工あり
	PMマフラ	有	無	
	証明書	有	無	
	速度抑制	有	無	
	証明書	有	無	


外装状態

キャブ床破れあり
キャブ内一部パネルなし




凹みあり

※上物各所傷・錆・スレあり
塗装・傷跡あり




塗装・傷跡あり

※キャブ各所小傷




ミラー傷あり

凹みあり




凹みあり

塗装跡あり




塗装跡あり

ピラーカバー穴あり



ピラーカバー穴あり

フレーム塗装跡あり



フレーム塗装跡あり

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

ⓐ	前	ⓐ
□		□
ⓐ	ⓐ	ⓐ
□		□

スペア **ⓐ** □

工具 ジャッキ

サイズF 245/80R17.5

サイズR //

スノータイヤは表記する