





出品番号	車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格
M0249MC	三菱	R8年2月	2PG-FEB90		クレーン付き平ボデー			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			会社
<input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカー <input type="radio"/> 不明	切れ	抹消	209 km	3,750 kg	L 4,350	W 2,080	H 380	株式会社 MICS
	R10年2月26日		タコグラフ年月					

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> V	175	馬力	R券	預託金	8830	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	5	速	自動車税	円	備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)	良好						PS	有	PW	有	キャブ内部			バックカメラ			
上物メーカー名	タダノ						汚れ			<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多	坂道発進補助装置				
年式、型式及状態	R8年3月 4段2.93t吊り【TM-ZX294HRSA】						シート破れ			有	<input checked="" type="radio"/> 無						
その他	未使用車/ワイド超ロング/フックイン/ラジコン/差し違いアウトリガー						クロス張り			有	<input checked="" type="radio"/> 無						

外装状態	※保管傷・錆						タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載						
Fガラス状態		<input checked="" type="radio"/> 良好		<input type="radio"/> 飛石有		 		<input checked="" type="radio"/> 上		前		<input checked="" type="radio"/> 上	
記録簿		有		無				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
PMマフラ		有		無		 		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
証明書		有		無				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
速度抑制		有		無				スペア		<input checked="" type="radio"/> 上		<input type="radio"/>	
証明書		有		無				工具		ジャッキ			
								サイズF		225/80R17.5			
								サイズR		//			
												スノータイヤは表記する	